



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.31.21

Zamość, dnia 1 czerwca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na naprawę dwóch tomografów komputerowych: model Revolution GSI 2000 oraz model LightSpeed VCT**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania przez Wykonawcę w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych, nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części oryginalne/regenerowane posiadają 18 miesięczną gwarancję, czyli dłuższą niż Zamawiający wymaga w § 8 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatu jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem, i za których racjonalne wydatkowanie podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?”

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga zaoferowania części fabrycznie nowych i oryginalnych. Zamawiający nie dopuszcza części regenerowanych.

Pytanie:

„W zapytaniu Wymagacie Państwo b) dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych pinów na końcówkę kabla wysokiego napięcia W zawiązku z tym, iż Piny te są nieodłącznym elementem przewodowy WN a co za tym idzie Lampy RTG, Według naszej wiedzy i informacji zawartych w instrukcji serwisowej aparatu brak jest możliwości wymiany w.w pinów. Producent w takim przypadku zaleca wymianę całego zespołu Lampa RTG plu przewód WN. w Związku z tym proszę o doprecyzowanie, czy oczekują Państwo również wymiany całego zespołu Lampy RTG wraz z przewodem WN. ”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ Zamawiający oczekuje tylko wymiany pinów na końcówkę kabla wysokiego napięcia.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu