



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2015-02-23



URS is a member of Register of Standards Holding Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AJK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

AOT.IK 2121.2.10.2015

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania wykonanie przeglądu respiratorów NPB 840 prod. Puritan Bennett – 6szt.

wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

Według zaleceń producenta, podczas standardowego przeglądu w respiratorach należy wymienić:

-filtry  
czujnik tlenu O2  
-akumulator

Czy zamawiający może doprecyzować w ilu respiratorach należy wymienić powyższe materiały/części

*Odpowiedź:* Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, we wszystkich 6szt. respiratorów NPB 840, Zamawiający wymaga wykonania przeglądu po przepracowanych 10 tys. godzin, co wiąże się z wymianą części i podzespołów wchodzących w skład zestawu naprawczego. Obecnie zakres przeglądu nie obejmuje wymiany filtrów, czujników tlenu i akumulatorów.

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek*